


Tiny Bait

【パーツリスト】



No	コード	品名	定価(税別)
1	VTB45RBN1	ハンドル組	¥500
2	VTB45RBN2	ネジ	¥100
3	VTB45RBN3	ハンドルナット	¥200
4	VTB45RBN4	フリクションワッシャー (小)	¥50
5	VTB45RBN5	スタードラグ	¥500
6	VTB45RBN6	ドラグスプリングワッシャー	¥50
7	VTB45RBN7	ワッシャー	¥50
8	VTB45RBN8	右サイドカバー	¥400
9	VTB45RBN9	ネジ	¥50
10	VTB45RBN10	ワッシャー	¥50
11	VTB45RBN11	ボールベアリング	¥200
12	VTB45RBN12	メインギアブッシング	¥200
13	VTB45RBN13	ドラグワッシャー	¥50
14	VTB45RBN14	フリクションワッシャー (大)	¥50
15	VTB45RBN15	ドライブギア	¥500
16	VTB45RBN16	ボールベアリングブッシング	¥50
17	VTB45RBN17	スプリング	¥50
18	VTB45RBN18	ラチェット	¥50
19	VTB45RBN19	アンチリバースボール	¥50
20	VTB45RBN20	ギアシャフト	¥150
21	VTB45RBN21	ラインリターンシャフト	¥100
22	VTB45RBN22	ネジ	¥50
23	VTB45RBN23	クラッチリテーナープレート	¥100
24	VTB45RBN24	クラッチバー	¥100
25	VTB45RBN25	クラッチスプリング	¥100
26	VTB45RBN26	キックレバー	¥100
27	VTB45RBN27	スプリング	¥50
28	VTB45RBN28	L型クラッチレバー	¥300
29	VTB45RBN29	クラッチカム	¥300
30	VTB45RBN30	ボールベアリング	¥200

No	コード	品名	定価(税別)
31	VTB45RBN31	ボールベアリングブッシング	¥50
32	VTB45RBN32	Eリング	¥50
33	VTB45RBN33	リテーナープレート	¥100
34	VTB45RBN34	リテーナープレートピン	¥50
35	VTB45RBN35	ホルダープレート	¥300
36	VTB45RBN36	ネジ	¥50
37	VTB45RBN37	フレーム	¥800
38	VTB45RBN38	ピニオンギア	¥400
39	VTB45RBN39	スプール組	¥500
40	VTB45RBN40	スプールギア	¥100
41	VTB45RBN41	ピン	¥50
42	VTB45RBN42	プレート	¥100
43	VTB45RBN43	スプリング	¥100
44	VTB45RBN44	ネジ	¥50
45	VTB45RBN45	ボールリテーナー	¥300
46	VTB45RBN46	ネジ	¥50
47	VTB45RBN47	プレート	¥100
48	VTB45RBN48	ボールスライス	¥100
49	VTB45RBN49	ボールベアリングブッシング	¥50
50	VTB45RBN50	左サイドカバー	¥400
51	VTB45RBN51	ネジ	¥50
52	VTB45RBN52	スプリング	¥100
53	VTB45RBN53	ドライブプレート	¥200
54	VTB45RBN54	サイドキャップ	¥300
55	VTB45RBN55	Eリング	¥50
56	VTB45RBN56	ポジショニングプレート	¥150
57	VTB45RBN57	ネジ	¥50
58	VTB45RBN58	ドラグスプリングワッシャー	¥50
59	VTB45RBN59	ワッシャー	¥50

お取り扱いの注意事項

- 落としたり、強い衝撃を与えないように丁寧にお取り扱い下さい。傷ついた塗装面や鍍金部分から腐食するおそれがあります。
- 使用後の付着したゴミ、汚れ等は真水に浸した柔らかい布でふき取り、十分に乾燥したあと通気性の良い場所で保管して下さい。
- このリールは防水構造ではありませんので水洗いはお避け下さい。内部に水が入り込み錆や故障の原因となるおそれがあります。
- 保管時はドラグを緩めた状態にして下さい。ドラグを絞めた状態で長期間保管するとドラグワッシャーが固着し、ドラグ性能が低下するおそれがあります。
- ドラグ部分にはオイルを注さないで下さい。ドラグ性能が著しく低下するおそれがあります。
- 変形や強度劣化、腐食の原因となりますので長期間保存される場合は高温、高湿な場所をお避け下さい。

